

## Kottdør, ubehandlet

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Kottdør/inspeksjonsluke for innvendig bruk i boliger og kontorer.

Døren har ramtrekonstruksjon med freste fyllinger. Totalt 58 mm tykk, overfals og med espangolettlåsing.

Døren har 15 mm fylling av massivt limtre.

Innvendig er døren foret ut, isolert og kledd med en slett plate. Døren har brun pakning rundt dørbildet.

Karm: 30x70 mm hvitmalt furu

**NOBB varenummer:** Se nettsiden [www.ddf.no](http://www.ddf.no)

Standard størrelser:

**Dimensjon:** 55x55/70/80/90/110/120

**Farge:** Ubehandlet

Leveres ubehandlet, men må innen rimelig tid

**Overflatebehandling:** overflatebehandles.

**Øvrige opplysninger:**

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Døren rengjøres ved hjelp av en lett fuktet myk klut. Er den svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

#### Ettersyn/kontroll

Kontroller fra tid til annen hengsler, låsing og dørvrider.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Mekaniske deler kontrolleres, og smøres ved behov.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

#### Garanti og vilkår

2 års garanti mot fabrikkfeil. Det forutsettes av monterings- og vedlikeholdsanvisning er fulgt.

#### Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt

#### Renholdsvennlighet

God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)

#### Øvrige opplysninger

### 4. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør**

DDF AS

**Postadresse**

Lerpeveien 19



# FDV-DOKUMENTASJON

april 2019

DDF AS

1310

## Kottdør, ubehandlet

**Postnr. og poststed** 3036 Drammen

**Telefon** 32 20 81 60

**E-post** [post@ddf.no](mailto:post@ddf.no)

**Internett** [www.ddf.no](http://www.ddf.no)